

Versteigerung von Fahrzeugen und Geräten des Straßenerhaltungsdienstes

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst versteigert Fahrzeuge und Geräte gemäß Auflistung.

Besichtigung: Die zu versteigernden Fahrzeuge und Geräte können im Zeitraum Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr in der

Zentralwerkstätte Hartberg, Ferdinand- Leihstraße 55, 8230 Hartberg

besichtigt werden.

Die Abgabefrist ist mit

31.05.2019, 12.00 Uhr

festgesetzt.

Haftung: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um ausgeschiedene Fahrzeuge und Geräte mit zum Teil schweren Mängeln handelt. Jegliche Haftungen wie Verkehrs- und Betriebssicherheit, Vollständigkeit aller Teile usw. durch den Verkäufer werden ausgeschlossen. Unterlagen wie Betriebs- und Wartungsanleitungen usw. werden nur übergeben, wenn diese vorhanden sind. Die zur Zulassung von Fahrzeugen erforderlichen Unterlagen (Typenschein, Einzelgenehmigungsbescheid usw.) werden bei der Abholung übergeben, sofern in der Zustandsbeschreibung nichts anderes angeführt wurde. Prüfgutachten gemäß Kraftfahrzeuggesetz, Arbeitsmittelverordnung usw. werden nicht übergeben.

Angebotslegung: Das Angebot gemäß Vorlage (siehe unten) muss bis zum Abgabetermin bei der Zentralwerkstätte Hartberg (Adresse siehe oben) in einem verschlossenen Kuvert eingelangt sein. Später einlangende Angebote werden nicht berücksichtigt. Das Kuvert ist durch die Aufschrift **ANGEOT ZUR VERSTEIGERUNG AM 31.05.2019** zu kennzeichnen. Der Angebotspreis entspricht dem Brutto Kaufpreis. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen, es werden keine weiteren Aufschläge (Spesen, Vermittlungsgebühren, etc.) verrechnet.

Angebotsöffnung bzw. Zuschlagsentscheidung: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt, der Bestbieter wird über den Zuschlag in Kenntnis gesetzt.

Bezahlung: Die Zentralwerkstätte stellt eine Rechnung über das Fahrzeug bzw. Gerät aus. Die Rechnung ist vor der Abholung des Fahrzeuges oder Gerätes spätestens aber 14 Tage nach der Mitteilung der Zuschlagsentscheidung auf das angegebene Konto einzuzahlen. Wird die Frist für die Bezahlung des Fahrzeuges oder Gerätes nicht eingehalten, steht es dem Verkäufer frei, das Fahrzeug oder Gerät an einen anderen Bieter zu veräußern.

Abholung: Das Fahrzeug bzw. Gerät ist innerhalb von 3 Wochen nach Bezahlung der Rechnung bei der Zentralwerkstätte abzuholen. Die Verladung von Fahrzeugen oder Geräten hat durch den Käufer zu erfolgen. Wenn das Fahrzeug oder Gerät nicht innerhalb der 3 Wochen abgeholt wird, ist eine Lagergebühr in der Höhe von 1 % der Kaufsumme pro angefangene Kalenderwoche zu entrichten. Wird das Fahrzeug oder Gerät nicht innerhalb von 3 Monaten nach Bezahlung der Rechnung abgeholt, so fällt dies in das Eigentum des Landes zurück. Der Käufer hat dabei keinen Anspruch auf bereits einbezahlte Geldbeträge oder Ersatz für Aufwendungen.

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: LKW ÖAF 19.314	Inventarnummer: L202-3-0/01004 40001204	Standort: 40	Rufpreis: € 3.000.-
Zustand:		Km: 442.100	Std.:
Allgemein starke Gebrauchsspuren, 3/7 Gang defekt, starke Rostschäden, Differential defekt, Reifen abgefahren, Tacho ohne Funktion			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: Aufsatzstreuer SH 3301	Inventarnummer: L468-6-3/05006 20000390	Standort: 40	Rufpreis: € 200.-
Zustand:			Std.:
Bedienteil fehlt, Förderschnecke verbogen, Rostschäden			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: Golf V	Inventarnummer: L205-1-2/07002 40000449	Standort: 44	Rufpreis: € 250.-
Zustand:			Std.:
Starke Rostschäden, Bremsen verschlissen, Einstieg durchgerostet, Lenkung undicht			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: VW Doka	Inventarnummer: L205-2-3/07002 40000503	Standort: 44	Rufpreis: € 250.-
Zustand:		Km: 218.040	Std.:
Allgemein starke Gebrauchsspuren, Zylinderkopf defekt, starker Wasserverbrauch, Rost, Bremsen hinten stecken, negatives Gutachten			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: VW Doka	Inventarnummer: L205-2-3/06014 40000262	Standort: 41	Rufpreis: € 400.-
Zustand:		Km: 366.120	Std.:
Allgemein starke Gebrauchsspuren, Radlager hinten defekt, Einstieg durchgerostet, Ölverlust, Rostschäden			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: Schneesleuder KSU 110	Inventarnummer: L468-2-3/88002 20008187	Standort: 44	Rufpreis: € 100.-
Zustand:		Std.:	
Deformiert, allgemein starke Gebrauchsspuren, Wurfrad stark verschlissen, unwucht			

POSITION	1		
Inventarbezeichnung: Regal mit Boden	Inventarnummer: B105-2-0/87003	Standort: 40	Rufpreis: € 10-
Zustand: Verschlissen, starke Rostschäden, allgem. starke Gebrauchsspuren, Räder defekt,		Std.:	

Angebot für den Kauf eines Fahrzeuges oder Gerätes vom Straßenerhaltungsdienst

Name / Firma:

Straße, Nr.

Plz, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail:

POSITION	
BEZEICHNUNG	
ANGEBOTSPREIS	€

.....

Unterschrift des Bieters / Rechtsgültige Fertigung