

Versteigerung von Fahrzeugen und Geräten des Straßenerhaltungsdienstes

Das Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Fachabteilung Straßenerhaltungsdienst versteigert Fahrzeuge und Geräte gemäß Auflistung.

Besichtigung: Die zu versteigernden Fahrzeuge und Geräte können im Zeitraum Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr in der

Zentralwerkstätte Bruck, Brandstetterstraße 56, 8600 Bruck an der Mur,
besichtigt werden.

Die Abgabefrist ist mit

23. 09. 2019, 11.00 Uhr

festgesetzt.

Haftung: Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich hier um ausgeschiedene Fahrzeuge und Geräte mit zum Teil schweren Mängeln handelt. Jegliche Haftungen wie Verkehrs- und Betriebssicherheit, Vollständigkeit aller Teile usw. durch den Verkäufer werden ausgeschlossen. Unterlagen wie Betriebs- und Wartungsanleitungen usw. werden nur übergeben, wenn diese vorhanden sind. Die zur Zulassung von Fahrzeugen erforderlichen Unterlagen (Typenschein, Einzelgenehmigungsbescheid usw.) werden bei der Abholung übergeben, sofern in der Zustandsbeschreibung nichts Anderes angeführt wurde. Prüfgutachten gemäß Kraftfahrzeuggesetz, Arbeitsmittelverordnung usw. werden nicht übergeben.

Angebotslegung: Das Angebot gemäß Vorlage (siehe unten) muss bis zum Abgabetermin bei der Zentralwerkstätte (Adresse siehe oben) in einem verschlossenen Kuvert eingelangt sein. Später einlangende Angebote werden nicht berücksichtigt. Das Kuvert ist durch die Aufschrift **ANGEBOT ZUR VERSTEIGERUNG AM 23. 09. 2019** zu kennzeichnen. Der Angebotspreis entspricht dem Brutto-Kaufpreis. Die Mehrwertsteuer wird gesondert ausgewiesen, es werden keine weiteren Aufschläge (Spesen, Vermittlungsgebühren, etc.) verrechnet.

Angebotsöffnung bzw. Zuschlagsentscheidung: Die Angebotseröffnung findet nicht öffentlich statt, der Bestbieter wird über den Zuschlag in Kenntnis gesetzt.

Bezahlung: Die Zentralwerkstätte stellt eine Rechnung über das Fahrzeug bzw. Gerät aus. Die Rechnung ist vor der Abholung des Fahrzeuges oder Gerätes spätestens aber 14 Tage nach der Mitteilung der Zuschlagsentscheidung auf das angegebene Konto einzuzahlen. Wird die Frist für die Bezahlung des Fahrzeuges oder Gerätes nicht eingehalten, steht es dem Verkäufer frei, das Fahrzeug oder Gerät an einen anderen Bieter zu veräußern.

Abholung: Das Fahrzeug bzw. Gerät ist innerhalb von 3 Wochen nach Bezahlung der Rechnung bei der Zentralwerkstätte abzuholen. Die Verladung von Fahrzeugen oder Geräten hat durch den Käufer zu erfolgen. Wenn das Fahrzeug oder Gerät nicht innerhalb der 3 Wochen abgeholt wird, ist eine Lagergebühr in der Höhe von 1 % der Kaufsumme pro angefangene Kalenderwoche zu entrichten. Wird das Fahrzeug oder Gerät nicht innerhalb von 3 Monaten nach Bezahlung der Rechnung abgeholt, so fällt dies in das Eigentum des Landes zurück. Der Käufer hat dabei keinen Anspruch auf bereits einbezahlte Geldbeträge oder Ersatz für Aufwendungen.

POSITION	1		
Inventarbezeichnung:	Inventarnummer:	Standort:	Rufpreis:
VW T4-DOKA-Pritsche	L205-2-3/03002	10	€ 200,--
Zustand: Km: 249.421 Std.: Nr: 40001349 Starker Rost, rostige Bremsleitungen, Kupplungsgeberzylinder ist defekt, defekte Starterbatterie, Blechschaden bei hinterer Bordwand, allg. starke Gebrauchsspuren, keine gültige § 57a Plakette,			

POSITION	2		
Inventarbezeichnung:	Inventarnummer:	Standort:	Rufpreis:
Ford Focus	L205-1-2/04006	10	€ 150,--
Zustand: Km: 242.529 Std.: Nr: 40001411 Defekte Starterbatterie, allg. starke Gebrauchsspuren, keine gültige § 57a Plakette, 1 Reifen verliert Luft, starke Rostschäden,			

POSITION	3		
Inventarbezeichnung:	Inventarnummer:	Standort:	Rufpreis:
MAN 19.314	L203-3-0/02007	12	€ 2.500,--
Zustand: Km: 305.812 Std.: 15.931 Nr: 40001370 allg. starke Gebrauchsspuren, keine gültige § 57a Plakette, starke Rostschäden, Unterfahrschutz hinten verbogen,			

POSITION	4		
Inventarbezeichnung:	Inventarnummer:	Standort:	Rufpreis:
Atlas-Kran 85.1	L209-1-2/98005	12	€ 600,--
Zustand: Km: Std.: Nr: 20009480 Abverkauf nur in Kombination mit Position 3, allg. starke Gebrauchsspuren, Rostschäden, Spiel bei Führungen und Bolzen, starker Ölverlust bei Steuerblock,			

POSITION	5		
Inventarbezeichnung: VW T5 DOKA-Pritsche (G6)	Inventarnummer: L205-2-3/05016	Standort: 12	Rufpreis: € 300,--
Zustand: Km: 287.335 Std.: Nr: 40000111 allg. starke Gebrauchsspuren, starke Rostschäden,			

POSITION	6		
Inventarbezeichnung: VW T5 DOKA-Pritsche (G14)	Inventarnummer: L205-2-3/05001	Standort: 12	Rufpreis: € 300,--
Zustand: Km: 285.213 Std.: Nr: 40000014 Starker Ölverlust, allg. starke Gebrauchsspuren, Lenkrad stark abgenutzt, Rostschäden,			

POSITION	7		
Inventarbezeichnung: Zweischalengreifer	Inventarnummer: B521-1-0/76002	Standort: 12	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Km: Std.: Nr: nicht imSAP Starke Rostschäden, allg. starke Gebrauchsspuren			

POSITION	8		
Inventarbezeichnung: Holzzange Kintec KHL 028	Inventarnummer: L209-1-9/03011	Standort: 14	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Km: Std.: Nr: 40001408 Zange ist gerissen, keine Ersatzteile lieferbar, allg. starke Gebrauchsspuren			

POSITION	9		
Inventarbezeichnung: Böhler-Abbruchhammer	Inventarnummer: B466-5-4/72001	Standort: 13	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Schlechte Leistung, allg. starke Gebrauchsspuren			
Km:		Std.:	Nr: 20009525

POSITION	10		
Inventarbezeichnung: Hilti TE 76P Bohrhammer	Inventarnummer: L466-5-4/06001	Standort: 13	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Elektronik ist defekt, Ersatzteile nicht mehr erhältlich, allg. starke Gebrauchsspuren			
Km:		Std.:	Nr: 20000716

POSITION	11		
Inventarbezeichnung: Hilti TE 1 Bohrhammer	Inventarnummer: Nicht inventarisiert (Kleingerät)	Standort: 13	Rufpreis: € 0,--
Zustand: allg. starke Gebrauchsspuren, Bohrfutter ist defekt, Elektromotor fällt nach kurzer Betriebsdauer aus,			
Km:		Std.:	Nr:

POSITION	12		
Inventarbezeichnung: Briggs & Stratton Stromerzeuger	Inventarnummer: Nicht inventarisiert (Kleingerät)	Standort: 11	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Motor springt nur schwer an, allg. starke Gebrauchsspuren			
Km:		Std.:	Nr:

POSITION	13		
Inventarbezeichnung: Werkstattkompressor	Inventarnummer: L430-1-0/73001	Standort: 14	Rufpreis: € 100,--
Zustand: Starke Rostschäden am Kessel, schlechte Leistung, allg. starke Gebrauchsspuren	Km:	Std.:	Nr: 20009562

POSITION	14		
Inventarbezeichnung: Atlas-Copco-Abbruchhammer	Inventarnummer: L466-5-4/97002	Standort: 11	Rufpreis: € 0,--
Zustand: Schlagkolben ist verriegen, schlechte Leistung, keine Ersatzteile erhältlich, allg. starke Gebrauchsspuren,	Km:	Std.:	Nr: 20009391

Angebot für den Kauf eines Fahrzeuges oder Gerätes vom Straßenerhaltungsdienst

Name / Firma:

Straße, Nr.

Plz, Ort:

Telefonnummer:

E-Mail:

POSITION	
BEZEICHNUNG	
ANGEBOTSPREIS inkl. MwSt.	€

.....

Unterschrift des Bieters / Rechtsgültige Fertigung